

Fiche chantier

Octobre 2018

MODERNISATION & RÉPARATION


TABLIER ALUMINIUM

DOMAINE D'APPLICATION

- Nos tabliers sont destinés à remplacer un tablier existant sans avoir à changer les coulisses ni l'axe d'enroulement.
- Notre offre est composée de tabliers en aluminium double paroi avec mousse expansée sans CFC, livrés avec embouts de lames et lame finale équipée de butées de 45 mm et d'un joint occultant.
- Les tabliers sont disponibles en version ajourée (premières lames non ajourées) ou non ajourée.

PRISES DE COTES





L : largeur tablier, embouts compris

L = mini (L1, L2, L3)

H = H tablier existant

Epaisseur tablier : ep

ep + 1≤a≤ep + 4

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

- L'axe et les coulisses du volet existant doivent être en bon état. Pour le bon fonctionnement du tablier, les coulisses doivent être équipées de joints. Un tulipage doit également être présent en partie haute.
- La lame d'attache du tablier existant, doit être compatible avec le nouveau tablier. Le cas échéant, prévoir son remplacement par un verrou automatique ou une lame d'attache compatible disponible en service pièces.
- La réservation dans la maçonnerie ou le caisson doit être assez importante pour accueillir l'enroulement (jeu de 10 mm mini).
- Le poids du tablier doit être compatible avec la manœuvre.


ENROULEMENTS

| Tablier Hauteur H | DP 408 | DP 413 | DP 368 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 3500 | / | 260 | / |
| 3000 | 215 | 245 | / |
| 2500 | 195 | 220 | 170 |
| 2000 | 180 | 200 | 160 |
| 1500 | 165 | 190 | 155 |
| 1000 | 150 | 175 | 130 |

Enroulements réalisés avec un axe octogonal de 60


TABLIERS DISPONIBLES

Tablier ALU DP 408




> Avantage : compatible avec la plupart des coulisses du marché

Tablier ALU DP 413



> Avantage : le tablier grande résistance prévu pour les grandes dimensions

Tablier ALU DP 368



- > **Avantage** : un enroulement optimisé pour axe octogonal de 60 (170 mm pour une hauteur de 2500)
- > Point d'attention : les lames d'attaches du marché ne sont pas compatibles avec ce tablier. Toujours utiliser avec un verrou Bubendorff compatible



Fiche chantier

Octobre 2018

MODERNISATION & RÉPARATION





XXXX : valeur à indiquer sur le bon de commande



















RAL 9006 2100 S

Blanc perlé

RAL 1013

Ivoire clair **RAL 1015**

Gris terre d'ombre **RAL 7022**

Rouge pourpre RAL 3004 **RAL 9007**

Gris sablé

Noir foncé

AKZO RAL 9005 2900 S

AKZO: AkzoNobel* est une marque déposée

* Contretype

CONSEILS A LA POSE

Pour s'assurer du bon fonctionnement du volet sur la durée :

- Refaire la programmation des fins de course, en présence d'une motorisation existante.
- Faire un aller-retour et vérifier le bon fonctionnement du volet (jeux dans les coulisses, frottement, assise, etc...).

RÉFÉRENCES DISPONIBLES

Tablier avec lame finale

Référence – Désignation

- 202016 Tablier aluminium DP 368
- 202018 Tablier aluminium DP 408, largeur L maxi 3000 et hauteur H maxi 2500
- 202019 Tablier aluminium DP 408, largeur L supérieure à 3000 ou hauteur H supérieure à 2500
- 202020 Tablier aluminium DP 413, largeur L maxi 3000 et hauteur H maxi 2500
- 202021 Tablier aluminium DP 413, largeur L supérieure à 3000 ou hauteur H supérieure à 2500